



1. Kopieren Sie dann die Datei „Touch_PP1635.zip“ auf den Desktop.
2. Klicken Sie “MPTOOL_IVTCK150B2_B01_20171027”




3. Führen Sie folgende Datei “WDT865X_PTool_2008” aus.





4. Klicken Sie auf "Start-", um das Testprogramm zu starten (Wenn die FW-Version nicht korrekt ist, wird sie nach dem Klicken auf "Start" automatisch aktualisiert)



5. Bitte berühren Sie den Touchscreen **nicht**, während das Testprogramm läuft.



6. Nach der Fertigstellung können Sie das Testergebnis wie auf dem untenstehenden Foto sehen.



名稱	修改日期	類型	大小
2020-03-25	2020/3/25 下午 09:06	檔案資料夾	
2020-05-15	2020/5/15 上午 11:03	檔案資料夾	
2020-05-20	2020/5/20 下午 02:10	檔案資料夾	
2020-05-21	2020/5/21 上午 09:54	檔案資料夾	
conf		檔案資料夾	
MPTOOL_IVTCK15082_801_20171027		檔案資料夾	
MPTOOL_IVTCK15082_801_20171027_...	2019/4/1 下午 01:33	檔案資料夾	
batch1.bat	2015/4/17 下午 06:22	Windows 批次檔案	1 KB
batch2.bat	2015/4/17 下午 06:22	Windows 批次檔案	1 KB
config.ini	2020/5/21 下午 06:00	組態設定	1 KB
FileDispatcher.exe	2016/4/8 下午 05:43	應用程式	15 KB
FileDispatcher.ini	2016/9/5 下午 04:09	組態設定	1 KB
FW_BURN.bat	2017/4/5 下午 12:35	Windows 批次檔案	1 KB
hidapi.dll	2016/1/14 下午 04:48	應用程式擴充	13 KB
hidapi.dll	2016/1/14 下午 04:48	應用程式擴充	13 KB