




# Delay time tool SOP


1. 執行安裝”**FECTOUCHSETUP**”,步驟如下:





## 2. 確認是否安裝完成

a.>打開工作管理員確認 **fectouch.exe** 是否存在



b.>執行 Double Click 會變遲鈍按不出來